



Port Said: collisione tra due portacontainer. Aperta un'inchiesta - VIDEO -

Port Said, 29 settembre 2014 - La nave tedesca portacontainer "Colombo Express" di 324 metri di lunghezza, si è scontrata con un'altra nave portacontainer, la "Maersk Tanjong" nei pressi di Port Said nel canale di Suez il set 29, 2014, alle ore 05:33 UTC. La "Maersk Tanjong" si stava spostando verso il terminale del Canale di Suez Container per mettersi in coda al secondo convoglio, mentre il "Colombo Express" procedeva già in fila al convoglio. Si è avuta la sensazione che il "Colombo Express" stava tentando di superare la "Maersk Tanjong" quando un timone a sinistra è stato doveva effettuare un percorso parallelo. La collisione ha provocato un'ammaccatura di 20 metri sul lato sinistro della "Colombo Express", nonci sono stati feriti o inquinamento a seguito dell'incidente. Tre contenitori sono stati persi sul lato della "Maersk Tanjong", uno è stato recuperato. Il secondo convoglio in direzione (contraria) sud è stato interrotto. Le navi portacontainer sono state ormeggiate presso i laghi canale fino alla chiusura dell'inchiesta e per completate le riparazioni.

http://youtu.be/2ktwo-k-onk?list=UUQty_EOum1Qd2Dj9fYowe1A