



Terminal Messina - Nave SEVEN S si è “sbandata” sul fianco destro

In relazione alla nave che “si è sbandata” sul fianco destro al Terminal Messina durante le operazioni di imbarco, la società conferma di aver seguito le istruzioni impartite dal Comando nave in merito allo stivaggio del carico

Genova, 17 gennaio 2023 - Per quanto le cause siano ancora da accertare e che, fortunatamente, non ci sono state conseguenze per i lavoratori impegnati, sia del terminal che della nave, la Messina conferma di essersi subito adoperata per limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, prestando la massima collaborazione alle Autorità prontamente intervenute.